
Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Infos

Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 20m m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist geneigt.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

Eingang

Rampe

Hinweis: Sie haben angegeben, dass Sie eine Rampe mit mehr als 10% Steigung haben. Laut ÖNorm dürfen Rampen nicht mehr als 10% Steigung aufweisen. Diesen Mangel sollten Sie beheben!

Handlauf:

Die Rampe hat auf beiden Seiten einen Handlauf.

Schiebetür

Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

Rezeption

Barrierefreie Rezeption:

Die Rezeption ist stufenlos erreichbar.

Gästezimmer

Erreichbarkeit:

!! Ist das Zimmer stufenlos erreichbar: **Ja**

Ist der Gang zum Zimmer mindestens 120 cm breit: Ja

Gibt es vor der Zimmertür die nötige Bewegungsfläche von 150 cm: Ja

Bewegungsflächen im Zimmer:

!! Es gibt im Zimmer ausreichend Platz für Bewegungsflächen: **Ja**

Ablageflächen:

Es existieren unterfahrbare Ablageflächen: Ja

Gardeobe:

Die Haken sind gut erreichbar und nicht höher als 150 cm montiert.: Ja

Betthöhe:

Das Bett ist 50 cm cm hoch.

Barrierefreie Bedienelemente:

Die Bedienelemente (Heizung, Türöffner, Steckdosen, Schalter...) sind barrierefrei nutzbar: Ja

Sanitärbereich:

Es existiert ein rollstuhltauglicher Duschplatz: Ja

Duschsitz:

Der Duschsitz ist 45 cm hoch.

Schwimmbad

Barrierefreiheit:

Das Schwimmbad ist stufenlos erreichbar.

Es gibt ein barrierefreies WC.

Der Beckenrand ist ausreichend kontrastreich markiert.

Sauna

Ausstattung:

!! Ist die Sauna stufenlos erreichbar? **Nein**

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die WC-Tür geht nach außen auf.

Die WC-Tür ist leichtgängig.

Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.

Das WC ist mindestens 165x215 cm groß.

Anfahrbarkeit:

Rechts vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz.

Höhe der WC-Schale:

Die WC-Schale befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Seifenspender und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Gastraum

Zugänglichkeit:

Der Gastraum ist stufenlos zugänglich.

Bewegungsflächen:

Die nötigen Bewegungsflächen und Wendekreise sind vorhanden.

Tische:

Die Tische im Gastraum verfügen über eine Höhe von 70cm bis 85 cm Höhe: Ja

Der freie Abstand zwischen den Tischbeinen ist mindestens 80cm breit: Ja

Die Tischbeine sind nicht durch Querstreben verbunden.: Ja

Die lichte Tiefe bei den Tischen beträgt von der Vorderkante gemessen mindestens 60cm: Ja

Umkleidekabine

Erreichbarkeit:

!! Die Umkleidekabine ist stufenlos erreichbar: Nein

Platz in der Kabine:

!! Die Kabine hat ausreichend Platz für einen Wendekreis von 150 cm: Nein

Hinweise auf mögliche Mängel


Eingang:



Mangel (angekreuzt): Rampensteigung

Sie haben angegeben eine Rampe von mehr als 10 Prozent zu haben. Dies ist keineswegs normgerecht und auch sehr schlecht geeignet.

Rezeption:



Mangel (nicht angekreuzt): Abgesenkter Bereich

Hinweis: Eine Rezeption sollte auch über einen abgesenkten Bereich verfügen.



Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage

Hinweis: Eine induktive Höranlage im Bereich der Rezeption ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation und stellen keinen großen Aufwand dar.



Leitsystem

Mangel (nicht angekreuzt): Blindenleitsystem


Hinweis: ein Blindenleitsystem vom Eingang bis zur Rezeption garantiert auch blinden Personen gute Orientierung.

Sauna:




Mangel (nicht angekreuzt): Fehlende Zugänglichkeit

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass Ihre Sauna stufenlos erreichbar ist. Vorübergehende Abhilfe könnte eine mobile Rampe bieten. Diese eignet sich aber nur zum Überwinden maximal einer Stufe.



Mangel (nicht angekreuzt): Fehlende Durchgangsbreiten

Hinweis: Die Tür zu Ihrer Sauna verfügt nicht über die nötigen 80 cm Mindestbreite. Dadurch ist sie für Menschen im Rollstuhl oder mit Gehilfen nur sehr eingeschränkt nutzbar.



Mangel (nicht angekreuzt): Bewegungsflächen in der Sauna

Hinweis: In Ihrer Sauna gibt es möglicherweise nicht ausreichend Bewegungsflächen.



Mangel (nicht angekreuzt): Dusche bei Sauna

Hinweis: Ihre Sauna verfügt über keine barrierefreie Dusche. Eine derartige Dusche zeichnet sich aus durch ausreichende Bewegungsflächen und das Vorhandensein eines Duschsitzes in 45-50 cm Höhe. Zusätzlich müssen stabile Stützgriffe angebracht sein, um das selbstständige Umsetzen vom Rollstuhl auf den Duschsitz zu ermöglichen.



Mangel (nicht angekreuzt): Sitzhöhe

Hinweis: optimal sind Sitzhöhen zwischen 45-50 cm.

Veranstaltungsraum:



Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Keine Höranlage


Hinweis: Sie verfügen über keine induktive Höranlage in Ihrem Veranstaltungsraum. Bitte beheben Sie diesen Mangel.

Umkleidekabine:



Mangel (nicht angekreuzt): Stufen zur Umkleidekabine

Hinweis: Eine barrierefreie Umkleidekabine muss ohne Stufen erreichbar sein. Nur so ist gewährleistet, dass es selbstständig erreicht werden kann. Offensichtlich dürfte hier ein Mangel Ihrer Barrierefreiheit vorliegen. Sie sollten versuchen, diesen Mangel bei den nächsten Renovierungsarbeiten zu beseitigen. Vorrübergehende Abhilfe könnte eine mobile Rampe bieten. Bedenken Sie aber, dass eine mobile Rampe nur eine Notlösung darstellt.



Mangel (nicht angekreuzt): Wendekreis in der Kabine

Offensichtlich verfügt Ihre Umkleidekabine nicht über den notwendigen Wendekreis. Dies schränkt die Nutzbarkeit für viele Menschen ein.

Mangel (nicht angekreuzt): Sitzbank in Umkleidekabine

Möglicher Mangel: falsche Sitzbankhöhe bzw. keine Sitzbank. Dies führt zu eingeschränkter Nutzbarkeit der Umkleidekabine. bitte beheben Sie diesen Mangel!

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)